FICHA DE EMERGÊNCIA Número de risco: 20 Nome apropriado para embarque OXIMI Número da ONU: 1046 2.2 Classe ou subclasse de risco: HÉLIO, COMPRIMIDO Descrição da classe ou subclasse de R. Serra da Água Quente, 250 risco: GASES NÃO-INFLAMÁVEIS, Distrito Industrial do Jatobá NÃO TÓXICOS BH - MG - CEP. 30.668-273 Telefone para emergências (31) 3385-6268 Aspecto: Gás inerte a alta pressão, incolor, inodoro e insípido. Equipamento de respiração autônoma com pressão positiva. Em caso de incêndio roupas apropriadas EPI: de combate ao fogo. **RISCOS** Hélio não é inflamável, mas é um gás a alta pressão e os recipientes podem se romper devido Fogo: ao calor. Em caso de ruptura, os fragmentos do cilindro se projetam violentamente, podendo ocasionar ferimentos graves ou óbito de pessoas que se encontrem em suas proximidades. Saúde: Pode provocar asfixia através da diluição da concentração de oxigênio no ar abaixo dos níveis de sustentação da vida. A exposição a atmosferas deficientes de oxigênio pode provocar dor de cabeça, sonolência, tontura, náusea, vômito, excesso de salivação, perda da consciência e morte. Os vapores podem causar tonturas ou asfixia. Meio ambiente: Não tóxico, dilui no ar atmosférico. O vapor do gás é mais leve que o ar. Solubilidade em água: praticamente insolúvel. **EM CASO DE ACIDENTE** Vazamento: Pequenos vazamentos: Isole a área num raio de 10 a 25 metros em todas as direções. Grandes vazamentos: isole a área pelo menos, 100 metros a favor do vento. Pare o vazamento se isto puder ser feito sem risco. Retire todo o pessoal da área de risco. Ventile ou remova os recipientes com vazamento para as áreas bem ventiladas. Não permita a entrada do produto em bueiros, rede de esgotos ou áreas confinadas. Isole a área até que o gás tenha se dispersado. Agentes extintores: Pó químico seco (PQS), gás carbônico (CO2), neblina de água ou espuma Fogo: normal. Remova os cilindros da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco. Evacuar rapidamente toda a área de risco. Fazer resfriamento do cilindro com água nebulizada a uma distância segura e protegido por uma barreira. Resfriar lateralmente com água, os recipientes que estiverem expostos às chamas, mesmo após a extinção do fogo. Manter-se longe dos cilindros. Poluição: Não polui, O gás será dissipado rapidamente em áreas bem-ventiladas. Remova a vítima para o ar fresco. Envolvimento de Pessoas: Solicite assistência médica de emergência. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial. Se a respiração estiver difícil, administre oxigênio. Mantenha a vítima aquecida e imóvel. Informações ao Relatar que a vítima foi atingida por Hélio a alta pressão. O tratamento da superexposição é Médico: para o controle dos sintomas e das condições clínicas. Este gás é inerte, portanto em nada

agravando com a superexposição, doenças já existentes.

Motorista siga as instruções do envelope de emergência.

de emergência.

Avisar as autoridade locais sobre o acidente. Solicitar apoio da empresa em qualquer situação

Observações: